



状況写真



写真① エレベータ本体（被害なし）



写真② 上層階（段差なし）



写真③ 周辺地盤（噴砂痕あり）